ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учреждение дополнительного образования
- 1.2. Адрес объекта: 650066, город Кемерово, пр. Октябрьский, 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть жилого 5-этажного здания, 1 этаж, площадь 778,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: нет
- 1.4. Год постройки здания 1971
- год, последнего капитального ремонта: замена оконных блоков на пластиковые 2004г.
- Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июль 2018года, капитального: кабинеты № 3, 9 июль 2018 г..

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) **Муниципальное бюджетное образовательное** учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Центрального района города Кемерово

полное юридическое наименование : Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Центрального района города Кемерово

Краткое наименование: МБОУДО «ЦДТ» Центрального района

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650066, город Кемерово, пр. Октябрьский, 8
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: пр. Советский, 54

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дополнительно образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительная образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

- Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта),

К МБОУДО «ЦДТ» можно доехать с двух сторон на городском транспорте автобусом №№ 16, 27, 29, 127; троллейбусом №№ 6, 7, 12; маршрутным такси — 1, 8, 16, 28, 35, 50, 111, 127 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м с одной стороны и 150 м с переходом проспекта Октябрьский с другой
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером <u>да,</u> регулируемый
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать лестница, 7 ступенек, ограждения -с одной стороны)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	A

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,О, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, С, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, Г, У)

7	Пути движения к объекту (от остановки	ДП-И (Г,О,С,У)	
	транспорта)		

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района имеет низкую оценку доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично (ДП-И). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения, пандус не установлен, установка запланирована на 2021 год. МБОУДО «ЦДТ» Центрального района не имеет внутренних лестниц, пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) свободны. Зона целевого назначения здания также доступно частично из-за небольших площадей кабинетов, отсутствия специальной мебели для МГН, приспособлений и устройств.

Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп, особенно колясочников. Реконструкция санитарно-гигиенических помещений, их расширение невозможно из-за конструктивных особенностей здания (Центр находится на 1 этаже жилого дома).

Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства подачи информации отсутствуют, приобретение запланировано до 2030 года с учетом финансирования.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

п /п №	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	V

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: Период проведения текущего космет рамках исполнения Плана подготовки к новому 2018-2019г. учебно на входе — 2021 год, установка системы информации на объект ремонта. Разработка проектно-сметной документации и провед обеспечению условий доступности объекта для инвалидов — до 203	ому году, установка пандуса те в рамках капитального рение ремонтных работ по
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнен При изменении структурно-функциональных зон «Вход в здание состояние доступности изменится с ДП-И(доступно полностью из ДПВ (доступно полностью всем), но изменить структурн «Санитарно-гигиенические помещения», кабинетную форму об средствами самостоятельного передвижения и другими предоставляется возможным из-за конструктивных особенностей Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию условий для оказания услуг маломобильным группам населения	е», «Система информации» збирательно) изменится на но-функциональные зонь бслуживания для МГН со приспособлениями но здания.
 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть Согласование с Общественными организациями инвалидов, и Комитет 	
Имеется заключение уполномоченной организации о состоя (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет	нии доступности объекта
 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъек На сайте учреждения: kemcdt.ru	ста РФ дата
5. Особые отметки	
Паспорт сформирован на основании:	
1. Анкеты (информации об объекте) от «»20	_ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта от «»	20 r.
3. Решения Комиссии от «	»

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДО «ЦДТ»

Центрального района

(1. Delevernobe

AHKETA

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N₂ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учреждение дополнительного образования
- 1.2. Адрес объекта: 650066, город Кемерово, пр. Октябрьский, 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть жилого 5-этажного здания, 1 этаж, площадь 778,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания 1971год; замена оконных блоков на пластиковые 2004г.
- Дата предстоящих плановых ремонтных работ: : текущего июль − 2018года, капитального: кабинеты № 3, 9 − июль 2018 г..

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

полное юридическое наименование Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Центрального района города Кемерово

Краткое наименование: МБОУДО «ЦДТ» Центрального района

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650066, город Кемерово, пр. Октябрьский, 8
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Кемерово
- Адрес вышестоящей организации: пр. Советский, 54
 - 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дополнительное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительная образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети. взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 129 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

К МБОУДО «ЦДТ» можно доехать с двух сторон на городском транспорте автобусом №№ 16, 27, 29, 127; троллейбусом №№ 6, 7, 12; маршрутным такси — 1, 8, 16, 28, 35, 50, 111, 127 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м с одной стороны и 150 м с переходом проспекта Октябрьский с другой
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (<u>да.</u> нет).
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; <u>да,</u> регулируемый
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>есть</u>, нет (описать: лестница, 7 ступенек, огражденияе с одной стороны)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	A

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация

		альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Teces-

Директор МБОУДО «ЦДТ» Центрального района

Телефон: 78-08-68, 52-16-12

И.А. Бессчетнова

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУДО «ЦДТ»
Центрального района

Прессу Вестиния 20 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

	No				
. Кемерово		((_»	20	_ 1
University and a second					

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учреждение дополнительного образования
- 1.2. Адрес объекта: 650066, город Кемерово, пр. Октябрьский, 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть жилого 5-этажного здания, 1 этаж, площадь 778,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- Год постройки здания 1971 год, последнего капитального ремонта: замена оконных блоков на пластиковые – 2004г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ; текущего июль 2018 года, капитального: кабинеты Nb 3, 9 uюль 2018 г.,
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование)

полное юридическое наименование : Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Центрального района города Кемерово

Краткое наименование: МБОУДО «ЦДТ» Центрального района

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650066, город Кемерово, пр. Октябрьский, 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности дополнительное образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительная образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- 2.6 Плановая мощность: пропускная способность 150 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта),

К МБОУДО «ЦДТ» можно доехать с двух сторон на городском транспорте автобусом №№ 16, 27, 29, 127; троллейбусом №№ 6, 7, 12; маршрутным такси — 1, 8, 16, 28, 35, 50, 111, 127 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м с одной стороны и 150 м с переходом проспекта Октябрьский с другой
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (<u>да</u>, <u>нет</u>),

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; <u>да.</u>
 регулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>есть</u>, нет (описать: лестница, 7 ступенек, ограждение – с одной стороны

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	A

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ No	0	Состояние доступности,	Приложение		
п/п	Основные структурно- функциональные зоны	в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1,2	
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г,У)	1,4	3	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ду	5	6,7	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,Г,С,У,)	4	8-11	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,С,У,)	7	12	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,Г,У)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,О,С,У)	2		

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	
еда»	риод проведения работ до 2023 года в рамках Г	ие документа: программы, плана)
3 Our	идаемый результат (по состоянию доступности) п	осле выполнения работ по адаптации
ри из остоян ПВ Санит редсти	зменении структурно-функциональных зон «Вх ние доступности изменится с ДП-И(доступно п (доступно полностью всем), но изменить тарно-гигиенические помещения», кабинетную вами самостоятельного передвижения и тавляется возможным из-за конструкт	олностью избирательно) изменится структурно-функциональные зог форму обслуживания для МГН другими приспособлениями
ри из остоян ПВ Сани редсти редос иценка ля ок	ние доступности изменится с ДП-И(доступно п (доступно полностью всем), но изменить гарно-гигиенические помещения», кабинетную вами самостоятельного передвижения и тавляется возможным из-за конструкт а результата исполнения программы, плана (по соста азания услуг маломобильным группам населень	олностью избирательно) изменится структурно-функциональные зово форму обслуживания для МГН другими приспособлениями гивных особенностей здангоянию доступности) улучшение условия
ри из остоян ПВ Санит редос предос предос 4. Дл.	ние доступности изменится с ДП-И(доступно п (доступно полностью всем), но изменить гарно-гигиенические помещения», кабинетную вами самостоятельного передвижения и гавляется возможным из-за конструкт в результата исполнения программы, плана (по состо	олностью избирательно) изменится структурно-функциональные зого форму обслуживания для МГН другими приспособлениями гивных особенностей здани оянию доступности) улучшение услов ия

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4,4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _

4.4.6. другое

4.7. Информация может бы	ть размещена (обновлена) на Карте доступн	ости субъекта РФ
	(наименование сайта, портала)	
	7/2	

5. Особые отметки

триложения:	entero a como contrato de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya del la companya de la companya
План-схема размещения функционально-планировочны	ых элементов № 1
План -схеме размещения функционально-плпнировочн	ных элементов № 2
Результаты обследования:	
1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2л.
Путей движения в здании	на 3л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
Системы информации (и связи) на объекте	на 0 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 10 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движе	ения к объекту)
Утвержденные ГИБДД маршруты школьного ав	втобуса – нет
	V22 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
Руководитель	" abul
рабочей группы: зам.директора по АХР Привалова Т.	b.
(Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
LOAD FOR CONTRACTOR AND CONTRACTOR A	
Члены рабочей группы:	
2 VDB Vouces TA	" Loudy .
Зам. директора по УВР Канаева Т.А.	, ,
(Далжность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Зведующая отделом Нестерова А.В.	(Подпись)
(Далжность, Ф.И.О.)	Aied -
Зведующая отделом Нестерова А.В. (Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Зведующая отделом Нестерова А.В.	feet.
Зведующая отделом Нестерова А.В. (Должность, Ф.И.О.) В том числе:	Aied -
Зведующая отделом Нестерова А.В. (Должность, Ф.И.О.) В том числе: представители общественных	Aied -
Зведующая отделом Нестерова А.В. (Должность, Ф.И.О.) В том числе: представители общественных	Aied -
Зведующая отделом Нестерова А.В. (Должность, Ф.И.О.) В том числе: представилели общественных	(Hornica)
Зведующая отделом Нестерова А.В. (Должность, Ф.И.О.) В том числе: представители общественных организаций инвалидов КООВОИ В.С.	feet.
Зведующая отделом Нестерова А.В. (Должность, Ф.И.О.) В том числе: представители общественных организаций инвалидов КОВИ В.С. (Должность, Ф.И.О.)	(Hornich)
Зведующая отделом Нестерова А.В. (Должность, Ф.И.О.) В том числе: представители общественных организаций инвалидов КООВОИ В.С.	(Hornich)
Зведующая отделом Нестерова А.В. (Должность, Ф.И.О.) В том числе: представители общественных организаций инвалидов КОВИ В.С. (Должность, Ф.И.О.)	(Подпись)
Зведующая отделом Нестерова А.В. (Должность, Ф.И.О.) В том числе: представители общественных организаций инвалидов КОВИ В.С. (Должность, Ф.И.О.)	(Hommes) (Hommes)

Приложение 1	l
--------------	---

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

	OT	4	39
-			

20 г

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района, пр. Октябрьский, 8

Наименование объекта, адрес

		11	Наличи лемент	1800	Выявленные наруше и замечания	ния	Работы по адап объектов	000000000000000000000000000000000000000
№ n/n	Наименование функционально- планировочного элемента	11/12/04/19	№ на плане	<i>№</i> фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Видь работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	6-		×			
1.2	Путь (пути) движения на территории, прилегающей к зданию	ест		1 2	Удовлетворительное	все	Сигнальная разметка	Теку щий ремог т
1.3	Лестница (наружная)	нет			er .			
1.4	Пандус (наружный)	нет	145	2	la			
1.5	Автостоянка и парковка	нет		5	Отдельной парковки для инвалидов нет	все	Технические решения не возможны	
	ОБЩИЕ требования к зоне)			

П Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	дп-в	241	1,2	Текущий ремонт

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: МБОУДО «ПДТ Центрального района не имеет своей территории, поэтому устройство отдельной автостоянки не возможно, при устройстве информационной поддержен территория перед зданием будет доступна всем

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

		Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	OT «»	20г.

Результаты обследования; Входа (входов) в здание

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района, пр. Октябрьский, 8

Наименование объекта, адрес

	Наименование	1 6	Наличи элемент	55/02	Выявленные нарушен и замечания	ня	Работы по адап объектов	гации
№ n/n	функционально- планировочного элемента	1000000	№ на плане	<i>№</i> фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Крыльцо перед входом	да	4	3	Не выполнены требования к ширине проступей, высоты подъема ступеней Нет сигнальной разметки, тактильного покрытия	K O C	Приведение крыльца согласно СН иП до 2021 г.	Капит альны й ремон
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	К	Установка пандуса ло 2021г.	Кап.р емонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да	4	3	Ширина площадки не соответствует	К	Расширение площадки ло 2021 г.	Капит альны й ремон т
2.4	Дверь (входная)	да	1	3	- приспособлено	все		
2.5	Тамбур	да	2	4	- приспособлено	все		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Tial)			

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДП-И (Г,С,О, У)	4	3,4	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: Вход в здание в удовлетворительном состоянии. Пандуса нет, установка планируется на 2021 год. Входные двери деревянные, двустворчатые распашные двойные. Тамбур есть.

 ^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Приложение	4	(
20		9

OT «

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУДО «ПДТ» Центрального района

Наименование объекта, адрес

20	Наименование	- 3	Наличи элемен		Выявленные наруше и замечания	ения	Работы по адаг объектов	гтации
No n/n	A. A	осты	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)		Вид рабо
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да	4	8 9 10	Удовлетворительное, но из-за маленькой площади кабинетов не все МГН могут использовать эту форму обслуживания	К	Технические решения не возможны	
4.2	Зальная форма обслуживания	да		11	Удовлетворительное	все	Текущий ремонт	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-			2018 г.	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	=	ā			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

ÍI Заключение по зоне:

a No	по адаптации (вид работы)**
е фото	к пункту 4.1 Акта
14 000000	обследования ОСИ Текущий ремонт
	8- 11

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем: ДП-И (К. О. С. Г. У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания Комментарий к заключению: Учебные кабинеты Центра детского творчества находятся в удовлетворительном состоянии, но имеют небольшую площадь, поэтому МГН со средствами самостоятельного передвижения и другими приспособлениями не смогут комфортно передвигаться,

для остальных МГН зона обслуживания инвалидов может быть доступна.

I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района

Наименование объекта, адрес

	Наименование функционально- планировочного элемента	100	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
№ n/n		1000	∕№ на плане	C1/4/01/4/57	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	000 / SHID (SM/S) (CV) - 000 / CC	Виды работ
5.1	Туалетная комната	ест	7	12	Удовлетворительное (нет отдельной кабины, очень маленькая площадь, нет поручней)	К, О	Нет возможности увеличить площадь туалетной комнаты, сделать отдельную кабину	Техни чески е решен ия не возмо жны
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5,3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ya. (

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Туалетная комната	ДП-И (С,Г,У)	7	12	Техническое решение не возможно	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания Комментарий к заключению: Туалеты В МБОУДО «ЦДТ» не оснащены кабинками, нет других необходимых приспособлений, расширение туалетных комнат невозможно, Центр находится на 1

этаже жилого дома, не приспособлены для пользования инвалидами с колясками, с нарушениями опорно-двигательного аппарата

OT «

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте МБОУДО «ЦДТ» Центрального района

Наименование объекта, адрес

	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		37.	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
Æ n/n		595055-11	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид а (катего- рия)	Содержание	Вид ы раб от
6.1	Визуальные средства	ест	нет			все	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2023 года с учетом финансирования	
6.2	Акустические средства	нет			Нет громкоговорителей, речевых оповещаелей	все	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2023 года с учетом финансирования	
6.3	Тактильные средства	He T			Нет тактильных средств информации, указателей	C	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2023 года с учетом финансирования	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Yall			


II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото		
Система информации	ДП-И (К,О,С,Г,У)			Технические решения невозможны — организация альтернативной формь обслуживания	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути эвакуации оснащены табличками-указателями направления, пожарная сигнализация подает тревожный сигнал, на выходах весит световое табло «Выход»



план-схема размещения функционально-планировочных элементов

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района



Пути эвакуации



























W11



W12



W13



Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории

Дата текущего	=		
Ответственный исполнитель,	соисполнители	10	
	Источник	6	
Финансирование	Объем, Источник тыс.руб.	90	
Ожидаемый результат (по	состоянию доступности) ***	7	
TM	Вид** работ	9	
Плановые работы	Содержание работ*	×	
№ паснорта доступности	объекта	4	
Адрес объекта	Апрес объекта		
Наименование объекта и название	2		
Ne.Ne.		-	

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Peecmpa OCH

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объскта» Паспорта ОСИ

ПСД – подготовка проектно-сметной документации ТР - текущий ремонт ** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

КР - капитальный ремонт Стр - строительство

Рек - реконструкция

Орг - организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

отчет о выполнении

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории

заключені заключені	11			
Причины невыполнения		10		
Фактические затраты	Оценка	6		
Фактичеся	Объем, тыс.руб.	00		
Оценка	(по состоянию доступности) ***	7		
работы	Оценка работ**	9	200	
Выполненные работы	Содержание работ*	S		
Уе паспорта поступности	объекта	4 .		
Алрес		3		
Наименование объекта	1.13	2		
Ne.Ne.ne.ne.ne.ne.ne.ne.ne.ne.ne.ne.ne.ne.ne		-		

указываются фактически выполненные мероприятия на объекте.

^{** -} оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий периол: выполнено сверх плана

^{*** -} указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категоряям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

^{**** -} оценивается в сравнении с плановыми показателями; полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности

	пивелидов и других маломоонльных групп населени	Я
на территории _	В	году*
		- 10

№№ п/п	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов**	Доля доступных объектов (%)
1	2	3	4	5
1.	Все сферы жизнедеятельности			
	в том числе			
2.	Здравоохранение			
3.	Образование			
4.	Социальная защита населения			
5.	Физкультура и спорт			
6.	Культура			
7.	Транспорт	*		
8.	Связь и информация			
9.	Жилой фонд			
10.	Потребительский рынок			
11.	Места приложения труда			
12.	Иные			

^{* -} в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

^{** -} указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)